เปลี่ยนซับเมอร์สบริเวณ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงพร

เขียนโดย กองช่าง
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2022 เวลา 14:44 น.

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ลงพื้นที่เปลี่ยนซับเมอร์สบริเวณ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงพร

เนื่องจากซับเมอร์สชำรุดเสียหายจึงดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ปกติ

เปลี่ยนซับเมอร์สบริเวณ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงพร

เขียนโดย กองช่าง
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2022 เวลา 14:44 น.